

I Результаты обследования:

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБДОУ детский сад № 12 «Белочка» г. Котовск Тамбовская область,
улица Набережная, дом 27 а
Наименование объекта, адрес**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1		ДП-В		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1,2,3,4		ДП-В		
1.3	Лестница (наружная)	есть		17		ДЧ-И (Г)		
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

Территории, прилегающей зданию (участка)	к ДП-В		1,2,3,4,17
--	--------	--	------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2
к акту обследования ОСИ
к доступности ОСИ

№ 1
от "___" _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание
МБДОУ детский сад № 12 «Белочка» г. Котовск Тамбовская область,
улица Набережная, дом 27 а
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		17		ДЧ-И (Г)		
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		5,6,7,8		ДЧ-И (Г, У, О)		
2.4	Дверь (входная)	есть		6		ДЧ-И (Г, У, О)		
2.5	Тамбур	есть	26	12		ДЧ-И (Г, У, О)		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (Г, У, О)	26	5,6,7,8,12,17	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 3
к обследованию ОСИ
к доступности ОСИ

N 1
от " ___ " _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МБДОУ детский сад № 12 «Белочка» г. Котовск Тамбовская область,
улица Набережная, дом 27 а**

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	29,36, 35,39, 50,74,	9,11		ДЧ-И (О, Г, У)		
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	58,59, 36,18, 11	10,12		ДЧ-И (О, Г, У)		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		6		ДЧ-И (О, Г, У)		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		3,5,6, 7,8		ДЧ-И (О, Г, У)		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)	29,36,35,39,50,74	3,5,6,7,8	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (I)
к акту обследования ОСИ
к доступности ОСИ

№ 1
от "___" _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

**Вариант I - зона обслуживания инвалидов
МБДОУ детский сад № 12 «Белочка» г. Котовск Тамбовская область,
улица Набережная, дом 27 а
Наименование объекта, адрес**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	64,65, 23, 53	19, 20		ДЧ-И (О, Г, У)		
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	20, 62	15, 14		ДЧ-И (О, Г, У)		
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)	64,65, 23,20, 62, 53,	14,15, 19,20	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**Приложение 4 (II)
к обследованию ОСИ
к доступности ОСИ**

N _____
от " ____ " _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(III)
к обследованию ОСИ
к доступности ОСИ

N _____
от " ____ " _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений
МБДОУ детский сад № 12 «Белочка» г. Котовск Тамбовская область,
улица Набережная, дом 27 а
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	47	18		ДЧ-И (О, Г, У)		
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)	47	18	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -

доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

от "___" _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте
МБДОУ детский сад № 12 «Белочка» г. Котовск Тамбовская область,
улица Набережная, дом 27 а
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	36, 28	11,21, 22		ДЧ-И (О, Г, У)		
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (О, Г, У)	36,28	11,21, 22	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

1. Территории, прилегающие к объекту.

1



2




1. Территории, прилегающие к объекту.

3



4



2. Входа (входов) в здание

5



6



2. Входа (входов) в здание

7



8



3. Путей движения в здании

9



10



3. Путей движения в здании

11



12



4. Зоны целевого назначения объекта

13



14



17



18



4. Зоны целевого назначения объекта

15



16



19




20



6. Системы информации (и связи) на объекте



21



22



Планы эвакуации (новый корпус)



Планы эвакуации (старый корпус)

